

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद।

पत्रांक 136/BVM/20 / धनबाद,

दिनांक 19.03.2020

प्रषक,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, धनबाद।

में

प्राचार्य
बालिका विद्या मंदिर
झरिया, धनबाद।

विषय :-

Balika Vidya Mandir, Jharia स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 136/BVM/20 दिनांक 04.02.2020.

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Balika Vidya Mandir, Jharia भवन की कार्यालय अभियंता के द्वारा किया गया, भवन (G+2) तकनीकी दृष्टिकोण से जो सुदृढ़ एवं मजबूत है, भवन सुरक्षित एवं उपयोगी है एवं प्रथम तल में कम्प्यूटर लैब है। भवन में तड़ितचालक एवं पानी पीने के लिए एक्सागार्ड लगा हुआ है।

अतः भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, धनबाद।
19/3/20

Executive Engineer
Building Division
Dhanbad

validity year :

PRINCIPAL
Balika Vidya Mandir
JHARIA (Dhanbad)



Supra Barseja
PRINCIPAL
Balika Vidya Mandir
JHARIA (Dhanbad)